

105090"06224250

1/8




Fig. 1

T05090"052E4850





Fig. 2

T05090"062E2850

CHARACTERISTIC SHOCK
ABSORBER DAMAGE VALUE VL



T05090" 062E2360


CHARACTERISTIC SHOCK
ABSORBER DAMAGE VALUE HL

Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9





Fig. 10



$x = 1, 2 \text{ or } 3$

Fig. 11

09873290-0605001